Compte rendu de bilan radiographique

MALIBU DU MESNILDOT

DATE	05 octobre 2026
SIRE	22 258 898 U
TRANSPONDEUR	250 259 600 649 903

		GAUCHE	DROIT
ANTERIEURS	Pied face	Quelques petites fossettes synoviales sur le bord distal de l'os naviculaire	Irrégularité du bord distal de l'os naviculaire
	Pied profil	ALS	ALS
	Boulet profil + face	ALS	Petite encoche sous chondrale médiale

		GAUCHE	DROIT
POSTERIEURS	Boulet profil + face	ALS	ALS
	Jarret profil + face	ALS	ALS
	Grasset profil + face	ALS	ALS

CONCLUSION

Bilan Radiographique présentant quelques anomalies
Pronostic sportif réservé à favorable

CYNTHIA MILLON VETERINAIRE


Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:42:44
LF Foot Lateral


Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:43:38
LF Foot 60 Deg DP P3


Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:44:34
LF Fetlock Lateral



Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:44:55
LF Fetlock DP


Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:45:46
LH Fetlock Lateral



Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:46:25
LH Fetlock DP



Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:48:27
LH Hock Lateral


Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:48:48
LH Hock DP


Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:49:24
LH Stifle Lateral


Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:50:01
LH Stifle PA


Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:50:44
RH Stifle PA



Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:51:43
RH Stifle Lateral


Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:53:49
RH Hock Lateral


Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:54:37
RH Hock DP


Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:55:03
RH Fetlock Lateral


Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:55:26
RH Fetlock DP


Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:56:09
RF Fetlock Lateral


Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:56:37
RF Fetlock DP




Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:57:06
RF Fetlock DP


Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258398U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 10:57:54
RF Foot Lateral


Propriétaire: HER
Animal: MALIBU
22258898U
Date: 5-Oct-
10:58:22
RF Foot Lateral


Propriétaire: HERVIEU
Animal: MALIBU DU MESNILDOT
22258898U
250259600649903
Date: 5-Oct-2026 11:00:51
RF Foot 60 Deg DP P3